

Auswahlhilfe für Schleifpapier

Körnung (P)

	Hartholz			Weichholz			Holzverbundwerkstoffe			Furnier		Farben			Lacke/Füller			Kunststoff		Spachtel	
	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Grabschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Vorschliff	Zwischenschliff	Endschliff	Endschliff	Vorschliff	Endschliff	

Holz

	P 60	■			■			■												■	
	P 80	■	■		■			■													■
	P100		■		■			■		■											■
	P120		■	■		■	■		■	■	■	■									■
	P150			■		■	■			■		■									■
	P180				■		■				■		■								

Farben, Lacke

	P 40	■			■								■							■	
	P 60	■			■								■							■	■
	P 80	■	■		■								■								■
	P100		■		■	■					■			■							■
	P120			■		■					■	■		■							■
	P180			■			■					■			■					■	
	P220						■								■	■				■	
	P320																■	■			
	P400																		■		
Elektronik	Exzenter-schleifer	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
	Schwing-schleifer	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-6	3-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5

■ = optimal geeignet ■ = geeignet