

Lüftungsrohrschelle MV-PIF



Bestellbezeichnung	Nominale Rohrgröße	Breite - B	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Abstand Rohrmitte bis Oberkante - h	Abstand zwischen Bohrlochern - A	Maximallast - F
MV-PIF 80 M8/M10/1/2"	80 mm	183 mm	30 x 2 mm	66 mm	117 mm	1250 N
MV-PIF 100 M8/M10/1/2"	100 mm	214 mm	30 x 2 mm	76 mm	137 mm	1250 N
MV-PIF 125 M8/M10/1/2"	125 mm	252 mm	30 x 2 mm	89 mm	162 mm	1250 N
MV-PIF 140 M8/M10/1/2"	140 mm	277 mm	30 x 2 mm	96 mm	177 mm	1250 N
MV-PIF 150 M8/M10/1/2"	150 mm	292 mm	30 x 2 mm	101 mm	187 mm	1250 N
MV-PIF 160 M8/M10/1/2"	160 mm	308 mm	30 x 2 mm	106 mm	197 mm	1250 N
MV-PIF 180 M8/M10/1/2"	180 mm	337 mm	30 x 2 mm	116 mm	217 mm	1250 N
MV-PIF 200 M8/M10/1/2"	200 mm	369 mm	30 x 2 mm	126 mm	237 mm	1250 N
MV-PIF 224 M8/M10/1/2"	224 mm	407 mm	30 x 2 mm	139 mm	262 mm	1250 N
MV-PIF 250 M8/M10/1/2"	250 mm	453 mm	30 x 2 mm	151 mm	287 mm	1250 N
MV-PIF 280 M8/M10/1/2"	280 mm	501 mm	30 x 2 mm	166 mm	317 mm	1250 N
MV-PIF 300 M8/M10/1/2"	300 mm	532 mm	30 x 2 mm	176 mm	337 mm	1250 N
MV-PIF 315 M8/M10/1/2"	315 mm	556 mm	30 x 2 mm	184 mm	352 mm	1250 N
MV-PIF 355 M8/M10/1/2"	355 mm	620 mm	30 x 2 mm	204 mm	392 mm	1250 N
MV-PIF 400 M8/M10/1/2"	400 mm	691 mm	30 x 2 mm	226 mm	437 mm	1250 N
MV-PIF 450 M8/M10/1/2"	450 mm	769 mm	30 x 2 mm	251 mm	487 mm	1250 N
MV-PIF 500 M8/M10/1/2"	500 mm	848 mm	30 x 2 mm	276 mm	537 mm	1250 N
MV-PIF 560 3/4"	560 mm	938 mm	35 x 3 mm	306 mm	599 mm	1500 N
MV-PIF 600 3/4"	600 mm	1003 mm	35 x 3 mm	326 mm	639 mm	1500 N
MV-PIF 630 3/4"	630 mm	1048 mm	35 x 3 mm	341 mm	669 mm	1500 N
MV-PIF 710 3/4"	710 mm	1170 mm	35 x 3 mm	381 mm	749 mm	1500 N

Technische Daten für Lüftungsrohrschelle MV-PIF

Nominale Rohrgröße	Querschnitt Breite und Stärke (b x s)	Anschlussgewinde	Klemmschraube	Drehmoment	Maximallast - F
80 - 500 mm	30 x 2 mm	M8, M10, 1/2"	M8	3 Nm	1250 N
560 - 710 mm	30 x 3 mm	3/4"	M8	3 Nm	1500 N

Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 11/2014.